

# Z p r á v a

**o kvalitě a úrovni údržby zařízení  
Lokální distribuční soustavy  
elektřiny  
Letiště Ostrava, a.s.**

Mošnov 24.2. 2020

Zpracoval: Ing. Stanislav Foltýn



## Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy za rok 2019

Držitel licence: Letiště Ostrava, a.s.

LDS: 0292

Licence číslo: 120404258

Napěťová hladina (kV)	NN 0,4	VN 6	VN 22	Celkem
Počet zákazníků - distribuce elektřiny	85	0	4	89,0
Celkové množství distribuované elektřiny MWh	1692,12	0	2749,03	4441,15
Celková délka kabelových vedení (km)	24,800	18,350	16,190	59,340
Celková délka venkovních vedení (km)	0	0	0	0

### 1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2019

§		Počet případů			Počet vyplacených náhrad (-)	Výše vyplacených náhrad (Kč)	Teoretická výše náhrad* (Kč)
		Celkem (-)	Standard nedodržen				
			(-)	(%)			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	11	0	0,0%	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	0	0	0,0%	0	0	
7	výměna poškozené pojistky	0	0	0,0%	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,0%	0	0	
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,0%	0	0	
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení žadatele k distribuční soustavě	0	0	0,0%	0	0	
12	umožnění distribuce elektřiny	10	0	0,0%	0	0	
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0,0%	0	0	
14	ukončení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,0%	0	0	
15	výměna měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0,0%	0	0	
16	předávání údajů o měření	0	0	0,0%	0	0	
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,0%	0	0	
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	7	0	0,0%	0	0	

\*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo

## 2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2019

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině 22 kV	
Neplánované	Počet přerušení/rok	Průměrná doba přerušení dodávky (min)
Porucha na straně ČEZ Distribuce	12	0,5

## 3. Ekonomické údaje

Provozní náklady 2019	534 692,00 Kč
Investiční náklady 2019	370 005,00 Kč

## 4. Technické hodnocení provozovatele LDS k hodnocenému období a dosaženým hodnotám ukazatelů distribuce elektřiny

V uvedeném roce došlo k 12 krátkodobým neplánovaným výpadkům el. energie ze strany ČEZ Distribuce. Provoz na elektrických zařízeních v rámci LDS byl bez poruch, havárií nebo omezení dodávky. Nebyl zaznamenán případ stížnosti ze strany koncového zákazníka na kvalitu dodávky napětí, ani na chybné vyúčtování za distribuci elektřiny. V průběhu roku byla prováděna průběžná kontrola elektrických zařízení vlastními pracovníky elektroúdržby a revize zařízení, v souladu s plánem revizí, externím revizním technikem na základě objednávek.

